

## Vloeibare folie

---

De vloeibare folie is in verschillende kleuren te verkrijgen:

- 04.11.601 Blauw, 1800 gram t.b.v. ongewapende folie;
- 04.11.605 Adria blauw, 900 gram;
- 04.11.606 Hemelsblauw, 900 gram;
- 04.11.607 Caribisch groen, 900 gram;
- 04.11.608 Wit, 900 gram;
- 04.11.609 Transparant, 900 gram;
- 04.11.610 Zand (beige/geel), 900 gram;
- 04.11.611 Zwart, 900 gram;
- 04.11.612 Grijs, 900 gram.

- Eigenschappen:
- vluchtig;
  - dik vloeibaar;
  - laag ontstekingspunt;
  - vlammpunt -17 °C in gesloten koepel;
  - verbruik van ongeveer 1 kg per 100 meter.

Gebruiksaanwijzing: Om elk risico op lekken door capillariteit te voorkomen en een betere afwerking te verzekeren, moeten de warm of koud uitgevoerde lassen verplicht verstevigd worden met vloeibaar PVC.

Giet de benodigde hoeveelheid vloeibaar PVC in de speciale opbrengflacon waarmee u de voegen maakt. Snij de gietteut van de flacon schuin en niet horizontaal. Breng het vloeibare PVC aan langs de lasnaad en laat die een paar minuten drogen (hangt af van het weer, temperatuur en de vochtigheid). Vloeibaar PVC mag u uitsluitend aanbrengen op een perfect schone en droge lasnaad. Maak de gietteut geregeld schoon zodat deze niet verstopt raakt. Uiteraard is het verboden te roken tijdens deze werkzaamheden. Doe de bus goed dicht om te voorkomen dat het oplosmiddel vervliegt

Aandacht: Der verpakkingsdatum staat op de bus vermeld. Vloeibaar PVC is niet noodzakelijk onbruikbaar na meer dan een jaar. Maak de bus open en controleer gewoon de vloeistof. Is het PVC niet meer echt vloeibaar (beetje papperig) dan kunt u die aanleggen met THF.

Voeg dan een dosis TFH aan de bus toe die gelijk is aan de inhoud van één dop van de PVC bus. Krachtig schudden en zondig herhalen.

Waarschuwing: Licht ontvlambaar. Kan ontplofbare peroxiden vormen. Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Irriterend voor de ogen en ademhalingswegen. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen; niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht. Voorkom lozing in het milieu.

